



Forum: Dépannage

Topic: Mise à jour problématique du firmware d'un graveur DVD

Subject: Mise à jour problématique du firmware d'un graveur DVD

Publié par: Schtroumpf-Grognon

Contribution le : 18/08/2010 19:22:05

Bonjour

Bon je suis face à un gros problème, dont je ne sais vraiment pas me dépatouiller...

Bon pour vous expliquer la situation : à la maison, j'ai un netbook, et un macbook...

J'ai acheté pour le Netbook un graveur externe... enfin on va plutôt dire un graveur de DVD interne SATA mis dans un boîtier externe USB, dont voici le modèle :

<http://www.macway.com/fr/product/1357...-usb-20-sata-interne.html>

Le graveur interne est en fait un SH-S223C, et non B (comme il est précisé sur la fiche)...

Je rencontre avec ce graveur certains problèmes de gravure avec le Netbook, sous XP, avec ImgBurn... qui trouve tout un tas d'erreurs lors de la vérification de la gravure... alors que j'utilisais ce logiciel de gravure sans aucun problème sur d'anciennes config... bref, il ne m'a jamais déçu...

De toute manière en utilisant d'autres logiciels de gravure, le problème était pire puisque certains logiciels ne reconnaissent même pas mon graveur !

J'ai vérifié avec Info Tools, et ce graveur a deux versions de firmware de retard !!!! alors qu'il date de 2007...

Bref pas très sérieux de la part de Macway de mettre un graveur non à jour dans un boîtier externe...

La où cela se complique, c'est que le dernier firmware dispo ici

http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=28337, lorsque je l'exécute, ne reconnaît pas mon graveur, qui est en usb... probablement par ce qu'il n'est pas connecté en interne en SATA...

Donc mise à jour du firmware impossible...

J'ai même tenté d'extraire le fameux firmware avec Universal Extractor, et 7-zip... j'arrive à extraire un fichier .bin qui n'est pas reconnu par Virtual CloneDrive (message d'erreur comme quoi l'image .bin est corrompue), impossible à graver... avec différents logiciels de gravure...

J'ai tenté de brancher ce graveur interne à la place du disque dur 2.5 du Netbook, de booter sur une clé usb avec un VistaPE et de tenter d'exécuter le fameux firmware, mais la différence d'alimentation fait que le Netbook reconnaît le graveur... mais n'arrive pas à faire plus...

Bref dans mon entourage proche, je ne connais personne de bidouilleur informatiquement parlant qui

possède une tour avec des ports SATA...

Bref y-a-t-il une bidouille à tenter... ? Un espoir ?

Car je pense que le firmware y est pour beaucoup dans les bugs du graveur....