



**Forum: Dépannage**

**Topic: Pilote audio qui ne s'installe pas après réinitialisation de win10**

**Subject: Pilote audio qui ne s'installe pas après réinitialisation de win10**

Publié par: Florig

Contribution le : 01/10/2017 18:33:55

Bonjour,

Ja'i réinitialisé mon HP touchsmart 610 1100fr (initialement win7 mais passé sous win 10 il y a qq années).

J'ai fait toutes les MAJ de win10 mais "pas de périphérique audio installé".

J'ai installé les derniers pilotes sur le site Realtek ([http://www.realtek.com.tw/downloads/d ... ownTypeID=3&GetDown=false](http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadTypeID=3&GetDown=false)) ou encore utilisé le site de dépannage HP.

Meme résultat:

"windows rencontré un pb lors de l'installation de IDT High def audio codec.  
Un périphérique attaché au systeme ne fonctionne pas correctement."

Le périphérique

HDAUDIOFUNC\_01&VEN\_111D&DEV\_76C9&SUBSYS\_103C2AA8&REV\_10014&c836e86&0&0001  
1 nécessite que l'installation soit poursuivie.

Comment faire pour savoir de quel périphérique il s'agit?

J'ai reinitialisé une seconce fois et rien de changé. Réinstallé plsuiieurs fois les pilotes. Pas plus de résultats.

Merci pour votre éclairage!