



Forum: Dépannage

Topic: Disque dur externe USB

Subject: Disque dur externe USB

Publié par: Schtroumpf-Grognon

Contribution le : 31/01/2009 23:16:54

Bonjour

J'ai depuis maintenant une paire d'années un disque dur interne Hitachi format 2,5" de 120 Go SATA (formaté en fat 32) que j'ai placé dans une Icy Box pour me faire un disque dur externe usb facilement transportable.

Jusque la rien de bien étonnant.

Cependant depuis quelques jours, celui-ci est de moins en moins bien reconnu par mon Windows Vista 64, et j'ai régulièrement le droit dans la barre des taches, au message "périphérique usb inconnu...".

J'ai donc voulu ce jour tester ce disque dur avec HD Tune, en faisant un scan des bocks (en vu de repérer des blocks defectueux). Cependant pendant le test, le disque dur "s'est deconnecté" tout seul (enfin bref je sais pas trop quel mot utiliser) et il n'était plus reconnu (alors que je n'ai pas touché à la connectique usb, et que tout était bien brancher... et qu'au debut du test, celui-ci était parfaitement reconnu).

Alors est-ce le debut de la fin ??? Est-il en train de rendre l'ame ??? Surtout que tout a l'heure, lorsqu'il s'est deconnecté lui-meme, il faisait un sacré bruit du style : "clac, clac". Comment verifier qu'il rend l'ame ??? J'ai bien verifié sur le site d'Hitachi : il n'existe pas de logiciel spécifique pour analyser un disque dur externe hitachi, juste pour les disques durs internes.

Merci

EDIT : j'ai enlevé le disque dur du boitier externe, et j'ai branché le disque dur au SATA de mon pc, et j'ai refait des tests avec HD Tune et Disk Monitor, et la aucun probleme n'est detecté ! Alors le probleme viendrait d'un faux contact au niveau du boitier externe je suppose ???