



Forum: Dépannage

Topic: Un étrange problème d'alimentation (laptop)

Subject: Re: Un étrange problème d'alimentation (laptop)

Publié par: Saplane

Contribution le : 06/09/2016 21:56:23

Tout d'abord il faut préciser si l'étincelle s'est produite au niveau de la prise secteur, ou au niveau du PC.

Coté secteur, ce n'est pas anormal.

Coté PC, ce n'est pas anormal si le chargeur est branché sur le secteur pendant l'opération. Pour moi elle n'est à prendre en considération que si le chargeur est débranché du secteur.

Pour ce qui est de ton nouveau chargeur (post #7), les valeurs de courant que tu donnes sont plus élevées que celles du chargeur de ton lien, donc, si le chargeur du lien était le bon, le nouveau devrait être OK. Vérifie quand même les valeurs du chargeur d'origine (courant, tension et polarité (on ne sait jamais)).